



ФИО КЛИЕНТА:

НАЗВАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА: ЖК ВЛЮБЛИНО

АДРЕС И НОМЕР КВАРТИРЫ: МОСКВА, УЛИЦА

ЦИМЛЯНСКАЯ,

ДАТА И ВРЕМЯ ОСМОТРА:

## ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

КОМНАТА №1

1. ЛЕВАЯ СТЕНА, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ 15 ММ
2. СТЕНА С ОКНОМ, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ 15 ММ
3. ЛАМИНАТ У ЛЕВОЙ СТЕНЫ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
4. ЛАМИНАТ У ПРАВОЙ СТЕНЫ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
5. ЛАМИНАТ У СТЕНЫ С ОКНОМ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
6. ЛАМИНАТ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ
7. ПЛИНТУС, ЗАЗОР МЕЖДУ ПЛИНТУСОМ И ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕН/ПОЛА
8. ОКНО, СТЕКЛОПАКЕТ ЛЕВОЙ СТВОРКИ, ОКАЛИНЫ/ЦАРАПИНЫ/БРАК
9. ОКНО, СТЕКЛОПАКЕТ ГЛУХОЙ СТВОРКИ, ОКАЛИНЫ/ЦАРАПИНЫ/БРАК
10. ОКНО, ПВХ ПРОФИЛЬ РАМЫ ОКОННОГО БЛОКА, ЦАРАПИНЫ/СКОЛЫ
11. ОКНО, ПВХ ПРОФИЛЬ ПРАВОЙ СТВОРКИ, ЦАРАПИНЫ/СКОЛЫ
12. ЦАРАПИНЫ НА МЕТАЛ ОТКОСАХ
13. ОКНО №2, СТЕКЛОПАКЕТ СРЕДНЕЙ СТВОРКИ, ОКАЛИНЫ/ЦАРАПИНЫ
14. ОКНО №2, СТЕКЛОПАКЕТ ГЛУХОЙ СТВОРКИ, ОКАЛИНЫ/ЦАРАПИНЫ
15. ОКНО №2, ПВХ ПРОФИЛЬ ОКОННОГО БЛОКА, ЦАРАПИНЫ/СКОЛЫ
16. ОКНО №2, ПВХ ПРОФИЛЬ СРЕДНЕЙ СТВОРКИ, ЦАРАПИНЫ/СКОЛЫ
17. ОКНО №2, РУЧКА, ПОВРЕЖДЕНИЕ (СКОЛ/ЦАРАПИНА) РУЧКИ СТВОРКИ ОКОННОГО БЛОКА
18. ОКНО №2, ПОДОКОННИК, ПОВРЕЖДЕНИЕ (ЦАРАПИНА/СКОЛ/ПРОЖЕГ/ТРЕЩИНА)
19. НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, ДЕФОРМИРОВАН МОЛДИНГ
20. ПРАВАЯ СТЕНА, МОРЩИНЫ НА ОБОЯХ
21. ПРАВАЯ СТЕНА, ВОЗДУШНЫЕ ПУЗЫРИ ПОД ОБОЯМИ
22. СТЕНА С ВХОДОМ, МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НА ОБОЯХ
23. СТЕНА С ОКНОМ, НЕРОВНОСТИ ПЛАВНОГО ОЧЕРТАНИЯ ДО 10 ММ
24. ЛЕВАЯ СТЕНА, МОРЩИНЫ НА ОБОЯХ
25. ЛЕВАЯ СТЕНА, НЕ ПРОКЛЕЕНЫ КРОМКИ ОБОЕВ
26. ЛЕВАЯ СТЕНА, НАХЛЕСТ КРОМОК ОБОЕВ
27. СТЕНА С ОКНОМ, НЕ ПОДРЕЗАНЫ / НЕ ПРОКЛЕЕНЫ ОБОИ ПОД ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ
28. ПРАВАЯ СТЕНА, НЕ ПРОКЛЕЕНЫ КРОМКИ ОБОЕВ
29. ПРАВАЯ СТЕНА, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА, ОТСУСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ
30. ОКНО, ПОДОКОННИК УСТАНОВЛЕН НЕ ПО УРОВНЮ
31. МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЛОТНА ДВЕРИ, СКОЛ/ЦАРАПИНА/ТРЕЩИНА



ФИО КЛИЕНТА:

НАЗВАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА: ЖК ВЛЮБЛИНО

АДРЕС И НОМЕР КВАРТИРЫ: МОСКВА, УЛИЦА

ЦИМЛЯНСКАЯ,

ДАТА И ВРЕМЯ ОСМОТРА:

## ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

32. НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАЗОР/УСТУП МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ НАЛИЧНИКАМИ ДВЕРИ

33. НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ / ПЯТНА

34. НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАЗОР МЕЖДУ НАЛИЧНИКАМИ И ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕНЫ

### КОМНАТА №2

35. МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ, ПОЛОТНО ДВЕРИ НЕ ПРИЛЕГАЕТ К УПЛОТНЯЮЩИМ КОНТУРАМ КОРОБКИ

36. НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАЗОР/УСТУП МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ НАЛИЧНИКАМИ ДВЕРИ

37. НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ / ПЯТНА

38. ДВЕРНАЯ КОРОБКА, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ БОЛЕЕ 3 ММ

39. ОКНО, РАМА ОКОННОГО БЛОКА, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ БОЛЕЕ 3 ММ

40. ОТКОС ОКНА №2, ПРАВЫЙ, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ БОЛЕЕ 4 ММ НА 1 М

41. ОКНО, ПОДОКОННИК УСТАНОВЛЕН С КОНТРУКЛОНОМ

42. ЛАМИНАТ У ЛЕВОЙ СТЕНЫ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ

43. ЛАМИНАТ У ПРАВОЙ СТЕНЫ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ

44. ЛАМИНАТ У СТЕНЫ С ОКНОМ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ

45. ЛАМИНАТ У СТЕНЫ НАПРОТИВ ОКНА, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ

46. ОКНО, ПОДОКОННИК, ПОВРЕЖДЕНИЕ (ЦАРАПИНА/СКОЛ/ПРОЖЕГ/ТРЕЩИНА)

47. ОКНО, СТЕКЛОПАКЕТ СРЕДНЕЙ СТВОРКИ, ОКАЛИНЫ/ЦАРАПИНЫ/БРАК

48. ОКНО, ПВХ ПРОФИЛЬ РАМЫ ОКОННОГО БЛОКА, ЦАРАПИНЫ/СКОЛЫ

49. ОКНО, ОТЛИВ, ПОВРЕЖДЕН, СКОЛ/ЦАРАПИНЫ/ДЕФОРМАЦИЯ/КОРРОЗИЯ

50. ОКНО №2, СТЕКЛОПАКЕТ ПРАВОЙ СТВОРКИ, ОКАЛИНЫ/ЦАРАПИНЫ

51. ЛЕВАЯ СТЕНА, ВКЛЕЙКА ОБОЕВ

52. ПРАВАЯ СТЕНА, МОРЩИНЫ НА ОБОЯХ

53. СТЕНА С ОКНОМ, МОРЩИНЫ НА ОБОЯХ

54. СТЕНА С ОКНОМ, НЕ ПОДРЕЗАНЫ / НЕ ПРОКЛЕЕНЫ ОБОИ ПОД ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ

55. ПРАВАЯ СТЕНА, НЕПРОКРАС ПОВЕРХНОСТИ

56. ПЛИНТУС, ЗАЗОР МЕЖДУ ПЛИНТУСОМ И ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕН/ПОЛА

57. ПРАВАЯ СТЕНА, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ

### ТУАЛЕТ

58. МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ, НЕ ЗАКРЕПЛЕНА РУЧКА ДВЕРИ/ЛЮФТ РУЧКИ ДВЕРИ

59. ДВЕРНАЯ КОРОБКА, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ БОЛЕЕ 3 ММ



ФИО КЛИЕНТА:

НАЗВАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА: ЖК ВЛЮБЛИНО

АДРЕС И НОМЕР КВАРТИРЫ: МОСКВА, УЛИЦА

ЦИМЛЯНСКАЯ,

ДАТА И ВРЕМЯ ОСМОТРА:

## ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

- 60. ПЛИТКА, СТЕНА С ВХОДОМ, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ 10 ММ
- 61. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ОТСУТСТВУЕТ КОЖУХ КОНВЕКТОРА
- 62. ПЛИТКА, СТЕНА С ВХОДОМ, ПОВРЕЖДЕНИЕ (СКОЛ/ТРЕЩИНА/ЦАРАПИНА/ОКАЛ) ПЛИТКИ
- 63. ЗАТИРКА ЛЕВАЯ СТЕНА, ПРОПУСКИ/НАПЛЫВЫ ЗАТИРКИ В ШВАХ ПЛИТКИ/РАЗНОТОННОСТЬ
- 64. ЗАТИРКА СТЕНА НАПРОТИВ ВХОДА, ПРОПУСКИ/НАПЛЫВЫ ЗАТИРКИ В ШВАХ ПЛИТКИ/РАЗНОТОННОСТЬ
- 65. САНТЕХНИЧЕСКИЙ ЛЮК / ЛЮК РЕВИЗИИ УСТАНОВЛЕН НЕ ПО УРОВНЮ / КРИВО
- 66. МУСОР, В САНТЕХНИЧЕСКОМ КОРОБЕ
- 67. ЗАТИРКА ПОЛ, ПРОПУСКИ/НАПЛЫВЫ ЗАТИРКИ В ШВАХ ПЛИТКИ/РАЗНОТОННОСТЬ
- 68. ЛЕВАЯ СТЕНА, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА, ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ
- 69. ПРАВАЯ СТЕНА, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА, ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ
- 70. НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАЗОР/УСТУП МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ НАЛИЧНИКАМИ ДВЕРИ
- 71. НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ / ПЯТНА
- 72. НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАЗОР МЕЖДУ НАЛИЧНИКАМИ И ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕНЫ

### КУХНЯ

- 73. ПЛИНТУС, ПОВРЕЖДЕНИЕ (СКОЛ/ВМЯТИНА/ТРЕЩИНА)
- 74. СТЕНА С ВХОДОМ, НЕРОВНОСТИ ПЛАВНОГО ОЧЕРТАНИЯ ДО 10 ММ
- 75. ЛАМИНАТ У ЛЕВОЙ СТЕНЫ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
- 76. ЛАМИНАТ У СТЕНЫ С ОКНОМ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
- 77. ЛАМИНАТ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ
- 78. ОТСУТСТВУЕТ ПРАВЫЙ НАЩЕЛЬНИК ОКНОННОГО БЛОКА СО СТОРОНЫ ФАСАДА
- 79. ОКНО, ПОДОКОННИК УСТАНОВЛЕН С КОНТРУКЛОННОМ
- 80. СТЕНА С ОКНОМ, НЕРОВНОСТИ ПЛАВНОГО ОЧЕРТАНИЯ ДО 10 ММ
- 81. ЛЕВАЯ СТЕНА, НЕ ПРОКЛЕЕНЫ КРОМКИ ОБОЕВ
- 82. СТЕНА С ВХОДОМ, МОРЩИНЫ НА ОБОЯХ
- 83. СТЕНА С ВХОДОМ, МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НА ОБОЯХ
- 84. СТЕНА С ОКНОМ, НЕ ПОДРЕЗАНЫ / НЕ ПРОКЛЕЕНЫ ОБОИ ПОД ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ
- 85. СТЕНА НАПРОТИВ ВХОДА, НЕ ПРОКЛЕЕНЫ КРОМКИ ОБОЕВ
- 86. СТЕНА НАПРОТИВ ВХОДА, МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОЕВ
- 87. ПРАВАЯ СТЕНА, НЕПРОКРАС ПОВЕРХНОСТИ
- 88. НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, МОРЩИНЫ НА ПОЛОТНЕ
- 89. ПОЛ, ЗАГРЯЗНЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОРОЖЕК



ФИО КЛИЕНТА:

НАЗВАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА: ЖК ВЛЮБЛИНО

АДРЕС И НОМЕР КВАРТИРЫ: МОСКВА, УЛИЦА

ЦИМЛЯНСКАЯ, ..., ...

ДАТА И ВРЕМЯ ОСМОТРА:

## ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

### КОРИДОР

90. СТЕНА С ВХОДОМ, НЕРОВНОСТИ ПЛАВНОГО ОЧЕРТАНИЯ ДО 10 ММ
91. СТЕНА НАПРОТИВ ВХОДА, НЕРОВНОСТИ ПЛАВНОГО ОЧЕРТАНИЯ ДО 10 ММ
92. ПЛИТКА ПОЛ, СКОЛ, ОКАЛ, ТРЕЩИНА, ЦАРАПИНА
93. ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, ПОЛОТНО ЦЕПЛЯЕТ КОРОБКУ/НЕ ОТРЕГУЛИРОВАНА
94. ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРОБКИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ  
(СКОЛ/КОРРОЗИЯ/ЦАРАПИНА/ВМЯТИНА)
95. ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, НЕТ ГЛАЗКА
96. ВХОДНАЯ ДВЕРЬ, ДЕФЕКТЫ ВНЕШНЕГО ВИДА(СКОЛЫ, ЦАРАПИНЫ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ)
97. ПРАВАЯ СТЕНА, НЕ ПРОКЛЕЕНЫ КРОМКИ ОБОЕВ
98. СТЕНА НАПРОТИВ ВХОДА, НЕ ПРОКЛЕЕНЫ КРОМКИ ОБОЕВ
99. ПРАВАЯ СТЕНА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ / ПЯТНА НА ОБОЯХ
100. ЛЕВАЯ СТЕНА, ВОЗДУШНЫЕ ПУЗЫРИ ПОД ОБОЯМИ
101. ПЛИНТУС, КОРОТКО ПОДРЕЗАН ПРОФИЛЬ ПЛИНТУСА У НАЛИЧНИКОВ ДВЕРИ
102. ПЛИНТУС, ЗАЗОР МЕЖДУ ПЛИНТУСОМ И ПОВЕРХНОСТЬЮ СТЕН/ПОЛА
103. ЛАМИНАТ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ

### ВАННАЯ

104. МЕЖКОМНАТНАЯ ДВЕРЬ, НЕ ЗАКРЕПЛЕНА РУЧКА ДВЕРИ/ЛЮФТ РУЧКИ ДВЕРИ
105. ПРАВАЯ СТЕНА, НЕРОВНОСТИ ПЛАВНОГО ОЧЕРТАНИЯ ДО 10 ММ
106. СТЕНА НАПРОТИВ ВХОДА, ПЛИТКА, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ 10 ММ
107. ПЛИТКА ПОЛ, СКОЛ, ОКАЛ, ТРЕЩИНА, ЦАРАПИНА
108. СТЕНА НАПРОТИВ ВХОДА, ПЛИТКА, ПОВРЕЖДЕНИЕ (СКОЛ/ТРЕЩИНА/ЦАРАПИНА/ОКАЛ)  
ПЛИТКИ
109. ПЛИТКА, ПРАВАЯ СТЕНА, ПОВРЕЖДЕНИЕ (СКОЛ/ТРЕЩИНА/ЦАРАПИНА/ОКАЛ) ПЛИТКИ
110. ЗАТИРКА ПРАВАЯ СТЕНА, ПРОПУСКИ/НАПЛЫВЫ ЗАТИРКИ В ШВАХ ПЛИТКИ/РАЗНОТОННОСТЬ
111. ВАННА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВАННЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
112. МУСОР, В САНТЕХНИЧЕСКОМ КОРОБЕ
113. РУКАВ ПОЖАРНЫЙ, ОТСУТСТВУЕТ
114. ДВЕРНАЯ КОРОБКА, СКОЛ/ЦАРАПИНА/ТРЕЩИНА/ВЗДУТИЕ
115. НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАЗОР/УСТУП МЕЖДУ СМЕЖНЫМИ НАЛИЧНИКАМИ ДВЕРИ
116. НАЛИЧНИК ДВЕРИ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ / ПЯТНА



ФИО КЛИЕНТА:

НАЗВАНИЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА: ЖК ВЛЮБЛИНО

АДРЕС И НОМЕР КВАРТИРЫ: МОСКВА, УЛИЦА

ЦИМЛЯНСКАЯ,

ДАТА И ВРЕМЯ ОСМОТРА:

## ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ

### ГАРДЕРОБНАЯ

117. СТЕНА С ОКНОМ, ОТКЛОНение ОТ ВЕРТИКАЛИ 15 ММ
118. ЛАМИНАТ У СТЕНЫ С ОКНОМ, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
119. ЛАМИНАТ У СТЕНЫ НАПРОТИВ ОКНА, ПРОСАДКА БОЛЕЕ 2 ММ
120. ОКНО, РАМА ОКОННОГО БЛОКА, ОТКЛОНение ОТ ВЕРТИКАЛИ БОЛЕЕ 3 ММ
121. ОКНО, ПОДОКОННИК, ПОВРЕЖДЕНИЕ (ЦАРАПИНА/СКОЛ/ПРОЖЕГ/ТРЕЩИНА)
122. ОКНО, ПОДОКОННИК УСТАНОВЛЕН С КОНТРУКЛОНОМ
123. ОКНО, ПВХ ПРОФИЛЬ РАМЫ ОКОННОГО БЛОКА, ЦАРАПИНЫ/СКОЛЫ
124. ОКНО, ОТЛИВ, ПОВРЕЖДЕН, СКОЛ/ЦАРАПИНЫ/ДЕФОРМАЦИЯ/КОРРОЗИЯ
125. ПОВРЕЖДЕНИЯ НА МЕТАЛИЧ ОТКОСАХ
126. ПРАВАЯ СТЕНА, МОРЩИНЫ НА ОБОЯХ
127. ПРАВАЯ СТЕНА, НЕ ПРОКЛЕЕНЫ КРОМКИ ОБОЕВ
128. СТЕНА С ОКНОМ, ВКРАПЛЕНИЯ ПОД ОБОЯМИ
129. ЛЕВАЯ СТЕНА, ОТКЛОНение Стыка ОБОЕВ ОТ ВЕРТИКАЛИ
130. ЛЕВАЯ СТЕНА, НЕ ПРОКЛЕЕНЫ КРОМКИ ОБОЕВ
131. ЛЕВАЯ СТЕНА, ВОЗДУШНЫЕ ПУЗЫРИ ПОД ОБОЯМИ
132. СТЕНА С ОКНОМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА, ОТСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ
133. СТЕНА С ОКНОМ, НЕРОВНОСТИ ПЛАВНОГО ОЧЕРТАНИЯ ДО 10 ММ

### ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

134. НЕ ОТШЛИФОВАНА ПОВЕРХНОСТЬ ОТКОСОВ ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ (МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ)
135. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, ОТСУТСТВУЕТ НА ОТОПИТЕЛЬНОМ ПРИБОРЕ
136. ОКНО, СТВОРКА/СТВОРКИ, ТРЕБУЕТСЯ РЕГУЛИРОВКА
137. ОКНО, ЗАГРЯЗНЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ
138. ОКНО, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ОКОННОГО БЛОКА
139. НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЛОТНА/МОЛДИНГА
140. ОСВЕЩЕНИЕ, НАРУШЕНА СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ
141. ГВС, ОТСУТСТВУЕТ НА МОМЕНТ ОСМОТРА
142. ВЕНТИЛЯЦИЯ, НА МОМЕНТ ОСМОТРА ТЯГА В ВЕНТ.КАНАЛЕ ОТСУТСТВУЕТ
143. ПОВРЕЖДЕНИЯ НА МЕТАЛ ОТКОСАХ